TMS320DM6446为PVR板微处理器,损坏后引起多媒体黑屏,在TV模式下时移,可录功能失效等。

IP101A是以太网适配器, 损坏后不可上网或与其 他电脑连接无反应。



8DD1PVR板正面


TV166 彩电维修资料网 http://www.tv160.net AVC16T245为数据缓冲器,坏后引起多媒体黑屏.

K9F1208V0B为PVR板上的 FLASH,损坏后引起无多媒体



8DD1PVR板反面

TVieo 彩电维修资料网http://www.tv160.net



TV160 彩电维修资料网http://www.tv160.net