HTV180视频处理，损坏引起不开机,黑屏,偏色.

M12L16161动态存储器，损坏引起花屏、不开机.

B503是晶振，损坏引起烧行管。

TB1307B是RGB小信号处理，损坏引起不开机,黑屏,偏色,像抖.



6D85正面

74HC4052是TV/AV切换IC，损坏会引起TV/AV无信号。

W39L040A是Flash损坏会引起黑屏,不开机。

24C16损坏会引起不开机黑屏,偏色,不存台，数据乱。

彩电维修资料网 TV160 http://www.tv160.net
彩电维修资料网
http://www.tv160.net