## 机芯机型对照表

| 机芯  | 机型                   | 解码           | 备注                               |
|-----|----------------------|--------------|----------------------------------|
| A25 | 2183AA 等以 AA 字母结尾的机型 | LA76810      |                                  |
| AB  | 2955AB 等以 AB 字母结尾的机型 | LA76810      | "视窗"电视                           |
| AC  | 2183AC 等以 AC 字母结尾的机型 | LA76810      | "节能"电视                           |
| P6  | 2171PA 等以 PA 字母结尾的机型 | OM8361       |                                  |
| P8  | 2962PB 等以 PB 字母结尾的机型 | OM8838       |                                  |
| P9  | 2989PC 等以 PC 字母结尾的机型 | TDA8843/8844 |                                  |
| ТВ  | 2992TB 等以 TB 字母结尾的机型 | TB1238       |                                  |
| TC  | 2989PC 等以 TC 字母结尾的机型 | TB1240       |                                  |
| 特殊  | 2955TD 与 2955TB 一样   | TB1238       |                                  |
|     | 2583TD 与 2583AA 一样   | LA76810      |                                  |
|     | 2992AE               | LA76810      | 在 AB 产品的功能基础上增加:<br>电压检测并显示电压值功能 |

填写《服务报表》时,机芯一栏不需要很详细,但机型一栏一定要写仔细,尤其在机型后面的字母,一定不能省略。另外在填写故障现象、部位、元件时一定要详细,故障部位直接填写故障元件的具体位置,如 R601、C101,不要这样填写,如电源部分、视放部分。