

G5 彩电进入工厂模式方法说明

机型	进入工厂模式步骤	退出工厂模式步骤
21F3A-T、25F3A-T	音量减到 0 —▶ 同时按住本控板上的音量减和遥控器上的屏显键 (操作两遍)	待机键
29F3A-N	遥控器上的菜单键 —▶ 待机键 注：速度要快	待机键
32F3A-N	音量减到 0 —▶ 静音键 —▶ 向后回看键 注：要用 HTR-031 遥控器	向后回看键
29F3A-P	静音键 —▶ 屏显键 —▶ -/- 键 —▶ 屏显键 —▶ 静音键	屏显键
29F3A-PY	音量减到 0 —▶ 同时按住本控板上的音量减和节目减	同时按住本控板上的音量减和 节目减