

8TG3/5 高频板电路故障检修和提示要点

1144 音频处理 IC，带 BBE 功能，对音量，高低音，平衡等处理后送往功放，同时对各音频信号进行选择 and 切换作用
损坏故障：
杂音，串音，没有声音，或某些通道无声音等

成都旭光高频头
频率合成一体化高频头
损坏故障：
无台，老化后跑台
无彩色等现象



功放 IC TDA2616
将 1144 输出的音频信号进行放大处理，由 4，6 脚输出到喇叭
损坏故障：没有伴音输出

此编号为伴音输出接口为双插排，左右声道各为一个插排，此板用得较少，主要用于 32LHAIW, 32LCAIW 机器，改下插排和其他的是通用的

8TG3/5 高频板电路故障检修和提示要点

1144 音频处理 IC，带 BBE 功能，对音量，高低音，平衡等处理后送往功放，同时对各音频信号进行选择 and 切换作用

损坏故障：

杂音，串音，没有声音，或某些通道无声音等


成都旭光高频头

频率合成一体化高频头

损坏故障：

无台，老化后跑台

无彩色等现象



功放 IC TDA2616

将 1144 输出的音频信号进行放大处理，由 4，6 脚输出到喇叭

损坏故障：没有伴音输出

此编号伴音输出为单插排，为 8TG5 通用型用的量最大，为常用型高频板