

创维 8TT3/8TT9 机芯高频板电路故障检修要点

高频调谐器（5200-380651-12），损坏通常会引起无台、少台、TV 无伴音、黑屏。



TDA2616 是伴音功放，损坏通常会引起无伴音、伴音失真。

NJM1144 是音效处理集成电路，损坏通常会引起无伴音、噪声、伴音失真。

4435 伴音功放的供电控制，可实现关机静音。