TDA12063/TV、AV、S-V视 频处理缩放,损坏引起不开 机,黑屏,花屏,偏色问题。



6P50正面



6P50反面

DN209/DN210/DN211( A7 ) 高清信号缓冲器,其损坏引 起高清信号无图像或缺色。

TVi60 彩电维修资料网http://www.tv160.net