

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧!

物料编号	西无二	东神	英发	金威	福日配件	机型	备注
472-21120-00	BSC23-3369		BSC24-01N4084A			J2130	
472-21210-00	BSC23-3369H		BSC24-01N4083C			J1433/J14H	26V 彩虹管
472-21208-00	BSC23-3369I					J1433/J14H	24V 彩虹管
472-21211-00	BSC23-3321					XT-13H9	UL 彩虹管
472-21205-00	BSC23-3321		BSC24-01N4085A	BSC23-5314		XT-13H9	彩虹管
472-21115-00	BSC23-3321B		BSC24-01N4085B	BSC22-5308		XT-13F9	被松14管
472-2411C-00	BSC25-3374					A2120	
472-21126-00	BSC23-3369A					J14F0	北松管
472-2411B-00	BSC25-3368		BSC24-01N4084B			J#板 21" FS、K2026	12V 三星管、彩虹管
472-2411E-00	BSC25-3368H			BSC25-6833		J21A 彩虹管	9V
472-24207-00	BSC25-3368K	BSC25-N1518K	BSC25-01N4084			J#板 21"、14"	彩虹管
472-24120-00	BSC24-3322	BSC25-N1509		BSC25-5305		XT-20A9	彩虹21DC01 UL
472-24117-00	BSC24-3322	BSC25-N1509	BSC25-01N4085	BSC25-5305		XT-20A9	彩虹21DC01
472-24116-00	BSC25-3358	BSC25-N1508		BSC25-4101		XT-2195、21A5T	赛格21" 管
472-21114-00	BSC23-1159					XT-14H0	北松14管
472-21119-00	BSC23-1159B					XT-14H0	北松14管 UL
472-21116-00	BSC23-1159B					XT-14H0	北松14管
472-21118-00	BSC23-3327					XT-13Y9	
472-25113-00	BSC26-3035	BSC26-N1008	BSC26-01N4083A			E2517、E2519、E2530	福地25FS
472-27116-00	BSC26-3036	BSC26-N1010	BSC26-01N4083	BSC28-159601		E2930、293125192919	华飞25" 永新29"
472-24205-00	BSC24-3066					K2035、J2131、J2135	三星管
472-24204-00	BSC24-3031					K2035	
472-24206-00	BSC24-3031*		BSC24-01N4083B	BSC28-159602		K2035、三星管	3031低压20提高24
472-24208-00			BSC24-01N4083D	BSC28-159604		K2035 东芝管	和24206参数相同并号
472-24208-00U				BSC28-159604		K2035 东芝管	和24206参数相同并号、UL报备
472-24210-00			BSC29-01N4083H	BSC28-159603		K2035 东芝管	
472-24213-00	BSC24-3031*			BSC28-159602		K2035 三星管	472-24206-00UL报备
472-24209-00	BSC24-3050		BSC26-01N4083G			J2131、	华飞21" PF管、赛格21PF
472-27121-00	BSC29-3982N					R2938	
472-27124-00	BSC29-3985N		BSC29-01N4022A			S2935V、三星管	有动态FV
472-27142-00		BSC29-N1115	BSC29-01N4022K		BSC31-1936无	S2935VII、三星管	无动态FV、FV引线加长
472-27125-00	BSC29-3986N					S2915、S2948	北松29PF75HZ、
472-27127-00	BSC29-3988N			BSC29-174905		Q2735 三星管	有动态FV

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧!

物料编号	西无二	东神	英发	金威	福日配件	机型	备注
472-27132-00	BSC29-3988N			BSC29-174905		Q2735 三星管	UL 有动态FV
472-27139-00	BSC29-3988N*			BSC29-174905*		Q2735 三星管	UL 无动态FV、FV引线加长
472-27148-00	BSC29-3988NA		BSC29-01N4022B			Q2735 三星管单FV	3988N上FV三轴改两轴线加长
472-2B116-00	BSC29-3911N	BSC29-N1111				Q328	34”赛格FS管
472-2B116-00U	BSC29-3911N	BSC29-N1111				Q328	34”赛格FS管、UL报备
472-2710H-00	BSC29-3936	BSCN29-N1106				XT-2990	永新DC01
472-27126-00	BSC29-3936					XT-2990、XT2799	UL 永新DC01
472-2B115-00	BSC29-3987N	BSC29-N1117				S3435V111	三星管*
472-2B117-00	BSC29-3912N					S3435V	东芝管
472-27135-00	BSC29-3984N	BSC29-N1127A			BSC30-1927	S2958、S2955	三星管
472-27138-00	BSC29-3998V	BSC29-N1118A			BSC29-1929	MT-2928	东芝CRT
472-27145-00					BSC29-1929A	MT-2928	永新管、动态FV、三FV 极
472-27151-00		BSC29-N1125	BSC29-01N4022Q		BSC28-1929B	MT-2928东芝管、去动态FV	在1929产品上FV引线加长
472-27152-00		BSC29-N1118B	BSC29-01N4022R		BSC28-1929C	MT-2928永新管、去动态FV	在1929A产品上FV引线加长
472-2B121-00	BSC30-3970N				BSC29-1930	T3251、T2751	东芝CRT
472-27156-00					BSC29-1930B	T2751, 去动态FV,	东芝CRT 472-2B121-00上FV加长
472-2B121-00U	BSC29-3970N				BSC29-1930	T3251、T2751	东芝CRT、台湾三洋专控 UL
472-27130-00	BSC29-3991N					H2931	三星管、50HZPF
472-24116-00	BSC25-1158					XT-2195T	彩虹管
472-21114-00	BSC23-1159					A1470、14F5	北松14管
472-21116-00	BSC23-1159B					F14Y	北松管
472-2710M-00	BSC29-3926					XT-29FA、	东芝管PF
472-25115-00	BSC29-3927	BSC26-N1007				XT-25FA、29LA、Q2435	UL 三星25” PF
472-25109-00	BSC29-3927	BSC26-N1007				XT-25FA、29LA、Q2435	三星25” PF
472-25109-00U	BSC29-3927	BSC26-N1007				XT-25FA、29LA、Q2435	三星25” PF、UL报备
472-2710Z-00	BSC29-2927B	BSC26-N1009		BSC29-3792		K2918、K2926	永新29NF、东芝29” 50HZPF
472-2710P-00	BSC29-3994	BSC29-N1124		BSC29-174902		XT-27F9、A2921	LG 管
472-27146-00				BSC29-174902		XT-27F9	UL
472-2710S-00	BSC29-3937					S293	福地管 DC01
472-25110-00	BSC29-3958					S2516	福地管 25 “
472-2710R-00	BSC29-3943					R2916、2930、2938	彩虹29PF 50HZ
472-25111-00	BSC29-3946					Q2435、Q2729	永新29” NF
472-2710V-00	BSC29-3964X					G295	

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧!

物料编号	西无二	东神	英发	金威	福日配件	机型	备注
472-2B109-00	BSC29-3967	BSC29-N1103A				A346、A34L	永新34NF、赛格34FS
472-2710T-00	BSC29-3966	BSC29-N1105				S2916	福地29NF
472-27104-00	BSC29-3974					M3462	
472-27120-00	BSC29-3974B					R2938	彩虹29PF 50HZ
472-2710U-00	BSC29-3971	BSC26-N1007R				XT-29LA	福地管 东神初步认定
472-2710Q-00	BSC29-3914					XT-29EA、29FA	东芝PF（二代）
472-27114-00	BSC29-3914B			BSC29-3788		K2926	东芝PF
472-27131-00	BSC29-3914C	BSC29-N1129C				Q2735 东芝管	UL 有动态FV
472-27141-00		BSC29-N1129E		BSC29-3794*		Q2735 东芝管	UL 无动态FV，FV线加长
472-27122-00	BSC29-3914C	BSC29-N1129C		BSC29-3794		Q2735 东芝管	有动态FV
472-27122-00U	BSC29-3914C	BSC29-N1129C				Q2735 东芝管	有动态FV、UL报备
472-27111-00	BSC29-3974					R2916、R2938	北松29NF、彩虹29PF
472-2B111-00	BSC29-3980					S34L、S3417	永新34NF、永新34NF75HZ
472-27112-00	BSC29-3987					S2915	23KHZ 北松29” NF 75HZ
472-27117-00	BSC29-3987B					S2915	23KHZ
472-2710P-00	BSC29-3994	BSC29-N1124				XT-29EA	LG PF
472-27113-00	BSC29-3994B					K2926	三星、LG29 PF
472-27115-00	BSC29-3978					S2925-11S2935VS3435	28KHZ 东芝管
472-27154-00					BSC29-1930A	S2935H 三星单FV	472-27115-00 上FV线加长
472-27110-00	BSC29-3957					XT-295A 福地FS	
472-2B113-00	BSC29-3983N					N3431	三星34” PF 50HZ
472-25107-00	BSC29-3901A					XT-25F8	
472-2B105-00	BSC29-3934					XT-34F8	
472-21113-00	BSC23-1108A						
472-2B103-00	BSC26-3905A						
472-2710F-00	BSC29-3991B					XT-29F8	
472-2710B-00	BSC29-3930					XT-29F8	东芝管
472-2710E-00	BSC29-3930B					XT-29F8	动态FV
472-2710C-00	BSC29-3991					XT-29F8	三星、LG管
472-2B102-00	BSC29-3918	BSC29-N1108				XT-3465	335-34121-00
472-27106-00	BSC27-3908					XT-2555	ORION 管
4721-27108-00	BSC29-3912					XT-2965	335-29123-00
472-27118-00	BSC29-3910A					XT-2970	UL

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧!

物料编号	西无二	东神	英发	金威	福日配件	机型	备注
472-27109-00	BSC29-3910A	BSC29-N1110		BSC29-3710		XT-2970	
472-25114-00	BSC29-3902A	BSC26-N1002				XT-2980	
472-25105-00	BSC29-3902A	BSC26-N1002		BSC29-3711		XT-2980、XT2560	
472-25107-00	BSC29-3901A					XT-25F8	
472-27129-00				BSC30-0807		U29F 31.5KHZ	335-2932E-00
472-2B114-00				BSC30-0805		V3426、V2939	335-3412E-00
472-27140-00					BSC29-1934	V3426、V2939 东芝管	472-2B114-00 改进型
472-27123-00				BSC31-0806		U2928L、U2928Y	
472-21209-00				BSC22-4102		XT-A14Y I1317	UL 北松14
472-21206-00	BSC23-3351	BSC25-N1512		BSC22-4102		XT-A14Y I1317	
472-2411D-00				BSC25-41S10		车载电视	
472-2C102-00				BSC33-0803	BSC31-1937	HDTV T3281	东芝管
472-2C103-00				BSC33-0803		HDTV	UL
472-2C101-00				BSC33-0802	BSC31-1937A	M29F1、T3281	HDTV 松下管
472-2710N-00	BSC30-5513			BSC30-0804	BSC30-1925	XT-29F6 V号板	西无二初步认定
472-2710H-00				BSC29-3718		XT-2992N	德松 H68EHH69X35
472-21202-00	BSC24-1101	BSC25-N1506		BSC22-2513		XT-13F3	
472-24118-00	BSC25-4211			BSC26-7613		XT-21F8	LG21 PF 西无二初步认定
472-24203-00	BSC25-1115	BSC25-N1505		BSC25-2522		XT-21A0N	赛格管
472-27105-00	BSC29-3904	BSC29-N1101		BSC28-3707		XT-7662	
472-2B101-00	BSC29-3901	BSC29-N1103		BSC28-3702		XT-3468	335-34121-00
472-25103-00		BSC26-N1001		BSC25-3701		XT-6687 XT6667	华飞CRT
472-2A101-00				BSC18-5508		10 “电视	
472-24111-00	BSC25-1113	BSC25-N1502		BSC25-2512		XT5670、5680	彩虹21FS
472-25104-00		BSC26-N1003				XT-6683	彩虹25”
472-27145-00			BSC29-01N4022M	BSC29-174906		TA2916、H2933	永新29NFDC01335-2912G
472-2C105-00			BSC29-01N4022MR			TA2916、H2933	BSC29-01N4022M加电阻片
472-27137-00					BSC28-1933	TA2933	永新29NFDC01335-2912G
472-27153-00					BSC28-1933A	TG2935东芝50HZ单FV	在472-27137-00上去掉双FV，
472-2C104-00					BSC29-1935	T306、T346	335-32123-00U335-36121
472-25116-00			BSC25-01N4083F		BSC25-3310	M2526、M2450	25"彩虹管

更多彩电维修资料请到《彩电维修资料网》<http://www.tv160.net> 查询吧!

物料编号	西无二	东神	英发	金威	福日配件	机型	备注
472-25117-00			BSC29-01N4083E		BSC29-3318	TD2418 带DVD	25PF 三星管
472-25117-00U					BSC29-3318	TD2419 带DVD	26PF 三星管
472-2B120-00					BSC31-1938	W3431H	华飞34" PF 335-3412C-00U
472-27129-00				BSC30-0807	BSC31-1939	U2928L	LG29PF100HZ
472-27123-00				BSC31-0806	BSC31-1939	U2928L	LG29PF100HZ
472-2710Y-00	BSC329-3954					H2930、H2916	335-29325-00
472-27140-00				BSC29-170811	BSC29-1934		初步认定
472-27128-00	BSC29-3902M					Y2921	初步认定
472-28004-00	BSC26-3979M					MC-1706	初步认定
472-24212-00	BSC25-3368M		BSC25-01N4084C			TS2130	
472-27147-00	BSC29-3987V	BSC29-N1120	BSC29-01N4022F			TF2955	
472-27154-00					BSC29-1930A	S2932H 100HZ三星单FV管	在472-27115-00基础上FV线加长
472-27150-00	BSC31-3971N					TC2968 东芝 100HZ 管	有动态 FV ，单聚焦
472-27155-00					BSC31-1938B	TC2968 三星单FV管	有动态 FV ，单聚焦
472-2B122-00					BSC31-1938A	TC3468 三星双FV管	CRT335-3412T-00 小节距100HZ