1 安全说明

1.1防触电

- 1) 本机芯在 AC220V 50Hz 供电下工作,为防触电及损坏测试仪器,在调校过程中要使用 1:1 隔离变压器。
- 2)对于电路底板上有较高电压的电源与行、场驱动电路,当电路处工作时要避免人体直接触及这些高压器件。

1.2防 X 射线辐射

显像管在高压下工作,但过高的电压会产生 X 射线,电路中有过压保护电路,可防止产生过量的 X 射线。高压要求见表 1。

机型	高压正常值	极限值	束流条件
XT-V2939T	30kV+/- 1KV	34kV	1.8mA
XT-V3426T	31kV+/- 1KV	35kV	1.9mA

表 1 高压要求

1.3防 CRT 破裂

显像管为高真空器件,一但破裂可能会造成人体的伤害,因此在显像管的 安装,使用中要防止玻壳受到外力冲击而破裂。

1.4防烫伤

当电路故障时,可能有些器件会因过功率而产生高温,即使已切断电源也要防止这些器件可能造成的烫伤。

2 调校流程

2.1说明

- 1)由于本机芯有大量的数据需要设置,这些设置均保存在 E^2 PROM 中,为减少调校工作量,以经调校过的 E^2 PROM 为母本进行拷贝后使用。或参照附表将 E^2 PROM 值预置后使用。
- 2) 整机调校均在: AC220V 50Hz 下工作,整机开机预热 30 分钟后进行。
- 3) 当要进行色纯、会聚、白平衡等与色彩特性有关的项目调校时要对显像管进行可靠的消磁。
- 4)由于本机芯采用模块化结构,为提高总装直通率,要求各模块在总装前要先行调校。
 - 5) 工厂菜单的调试使用本公司 RC-S05 遥控器进行。每次主电源开机后按"菜单" 后选择维修功能子菜单。输入密码'12345'可进入工厂菜单状态,以后只要按"退出"即可退出。但在 VGA, SVGA, 等模式下,通过按"交换"键进入工厂菜单。

6) 本机支持的模式如下:

工作模式	模式说明	行频 Hz	场频	调试建议
			Hz	
TV	电视模式	37. 5k	60	最先调整,每一项目都要
				调
800*600 (vga)	SVGA	37. 5k	60	行场参数, OSD 分频比,
				其余照抄 TV
640*480 (vga)	VGA	31.5k	60	行场参数, OSD 分频比,
				其余照抄 TV
1080i (vga)	美国高清模	33. 75k	60	行场参数, OSD 分频比,
	式			其余照抄 TV
1080i (vga)	中国高清模	28. 125k	50	行场参数, OSD 分频比,
	式			其余照抄 TV
800*600(YprPb)		37. 5k	60	行场参数, OSD 分频比,

更多彩电资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.net 查询吧!

					其余照抄 TV
640*480	O(YprPb)		31.5k	60	行场参数, OSD 分频比,
					其余照抄 TV
1080i	(YprPb)	美国高清模	33. 75k	60	行场参数, OSD 分频比,
		式			其余照抄 TV
1080i	(YprPb)	中国高清模	28. 125k	50	行场参数, OSD 分频比,
		式			其余照抄 TV

注: 其中 800X600(VGA) 640X480(VGA) 按 100%重显率调整, 其他参照 TV 标准

2. 2调校流程

2.2.1 模块调校

各种模块调校均以一台可正常工作的整机为调校工装, 拨掉该机上相应模块, 并将它留做参照模块。插上待调校模块, 然后通电调试。

1) AV 板模块

AV 接口功能检查:检查各个接口输入、输出要符合本产品标准要求。

2) DPTV 板模块

无可调试点,上电检查 OSD 菜单是否正常。

3) CPU 板模块

无可调试点,上电检查自动找台可记忆即可。

4) 同步分离板模块

无可调试点,上电送 VGA, SVGA 与 PDVD (YP 画面无异常即可。

5) POWER 板部件

无可调试点,上电检测"B+"(电容 C556)电压应为 146V。

6) 主板部件

无可调试点,检查器件无装配差错即可。

2.2.2 机芯调整

1)正确插入总装所需所有模块与部件并连接 CRT 板部件与 CRT,上电检测 (B+) 电压应为 146V

2.2.3 整机调整

确认整机已预热30分钟。

- 1) 聚焦调整:
 - a)在TV状态接收栅格信号,同时SVM置OFF;
- b)调 FBT 上的聚焦电位器使水平及垂直栅格兼顾地最细,以水平栅格为主;
 - c)调 CRT 板上的水平聚焦电位器 (RV401) 使垂直栅格尽可能地细,同时兼顾水平栅格(这时 RV401 基本上为最小值,待批量验证后,拟去除 RV401);
- d) 调动态电源板聚焦电感 L305 使水平栅格均匀地最细(基本上 L305 已处于中心值);
 - e)SVM置 ON,检查整体效果
- 2) 暗电流 (SCREEN 电压) 调整:

在 TV 模式下接收灰度阶梯信号,进入工厂菜单状态后按"6"键进入"White Balance"工厂菜单,先将 RGB-R, RGB-G, RGB-B 的值均预置在 0,再在工厂菜单状态中按"3"键进入"RGB MENU"工厂菜单,调整 SCREEN 电位器,使屏幕下方的 SDA9380 STATUS:的值为"18"即可。

3) 白平衡调整:

在上一步的基础上进行调节。接收 CHECKER 信号,并将测试点的定在屏幕中间的亮方格,调整亮度对比度,使该点的亮度为 200 尼特左右,然后通过调 RGB-R 和 RGB-G 和 RGB-B 使值满足表 2 要求。其中 RGB-B 只是在上两项调不过来的情况下才调节,三值尽可能要在 0-10 之间。

色温	12000K
X 座标	0.270±0.008 MPDC
Y座标	0.283±0.008 MPDC

表 2 色坐标要求

4) 副亮度调整:

接收分裂场信号,色饱和度,对比度,亮度置零,检查屏幕第二级灰度是 否微亮,否则工厂菜单选 SUB-B,和 SUB-C 调整。

- 5) 图像大小位置与高压调整:
 - 1)接收方格 + 电子园信号,进入工厂菜单状态后按"1"键进入" Pic Size"工厂菜单,按附表 1 调节光栅大小。
 - 2)接收方格 + 电子园信号,在工厂菜单状态下按"2"键进入 "Parabola"工厂菜单,按附表 2 调节几何光栅。
 - 3)将信号变为白底,或大幅度改变对比度和亮度,对应束流发生变化时,调整 V-EHT, H-EHT, 使在两种束流状态下光栅的大小基本不变。
 - 4) 送 VGA 测试信号,并切换到 VGA 模式,按步骤 1,2,3 调整。
 - 5) 送 SVGA 测试信号, 并切换到 SVGA 模式, 按步骤 1, 2, 3 调整。

- 6) 送 PDVD 测试信号, 并切换到 PDVD 模式, 按步骤 1, 2, 3 调整。
- 7) 送 HDTV 测试信号, 并切换到 HDTV 模式, 按步骤 1, 2, 3 调整。
- 6) 灯丝, 束流与高压的检查与调整:
- 1)灯丝电压:接收一电视节目信号,图像控制置"标准",灯丝电压有效值应为 6.3±0.2Vrms。
 - 2) 束流调整: 接收一全白场电视节目信号, 图像控制置"标准", 测 R326 两端电压应等于 1.8V (对应束流 1.8mA, 34'为 1.9 mA)。如不是, 进入工厂菜单状态后按"3"键进入"RGB MENU"工厂菜单, 调整 BEAM项目。使束流达到要求。
 - 3) 高压检查:接收 D8 信号,图像控制置"标准",测 CRT 高压应为表 6 所示 A 值,而当亮度、对比度置最小(零束流)时,测高压值应不超过表 6 所示 B 值。

 CRT尺寸
 74cm (29")
 86cm (34")

 参数
 A
 29±0.5kV
 31±0.5kV

 B
 32kV
 33kV

表 6 高压检查要求

4) 高压保护:接收一图像信号,调至图声正常,按下电源板上测试开关 K301,电路应立即进入关机保护状态,松开开关,状态应保持。关掉主电源再开机,图声应恢复测试前状态。

7) 峰值的调整

在 SCREEN 和東流都调整好的前提下,为了很好的体现画面的对比度并且抑制图像的彩拖,送一小束流的图像(如黑白格),并将图像的对比

度和亮度调至最大,然后进入工厂菜单状态后按"3"键进入"RGB MENU" 工厂菜单,通过调整 PEAK-D 项目,使整机在最大对比度情况下刚好画 面没有彩色拖尾即可。

8) OSD 分频比的调校

在 VGA, SVGA, YprPb 等模式下,每一种行频条件下都要看 OSD 是否有扭动。若有,则需要进入工厂菜单状态后按"4"键进入"FACTORY 4"工厂菜单,通过调 OSD-1 项目使 OSD 同步。其默认值是"AO"。同时由于调整该项目会使 OSD 位置和大小发生变化,可结合调整 OSD-S 项目调整 OSD 在屏幕中的位置。

- 8) 各用户控制键检查: 按使用说明书进行。
- 9) 输入输出接口性能检查, 按本机产品标准进行。
- 10) 出厂状态设置:

图像状态:标准

声音状态:标准

蓝屏: 开

语言:中文

倾斜: 0

维修菜单:加密码 (Option3. V2939=03;Option. V3426=07)

附表:

(项目说明中*号表示该项目在每一种工作模式下都要逐一调整)

项目名称	项目说明	范围	默讠	人	调整方法
坝日石柳	·坝 日	₹15 1五1		八	师
	/- <i>L</i>	0 77	值		<u> </u>
H-size	* 行辐	0-FF	35		使行重显率达 91%-92%
					(注 1)
H-shift	* 行中心	0-FF	10		使图像水平中心与 CRT 中心
					吻合
V-size	* 场辐	80-7F	43		使场重显率达到 91%-92%
					(注 1)
V-shift	* 场中心	80-7F	ЕО		使图像中心与 CRT 中心吻合
V-aspect	场大小	0-FF	80		免调,设默认值
V-scrol1	场滚动	0-FF	09		免调,设默认值
H-EHT	行高压校正	80-7F	80		使束流大幅度变化时行光栅
	17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1				大小不变
V-EHT	场高压校正	80-7F	90		使束流大幅度变化时场光栅
					大小不变
AFC-EHT	高压自动频率	20-1F	00		免调,设默认值
	控制				
HS-phase	* 行同步相位	80-7F	00		免调,设默认值(不同模式
_					下有差别)
HB-time	* 行消隐宽度	20-1F	19		免调,设默认值
HB-phase	* 行消隐相位	20-1F	00		免调,设默认值
VB-start	行消隐起始位	8-7	00		免调,设默认值
	置				
VB-end	行消隐结束位	4-3(注	03		免调,设默认值
	置	2)			

附表 1: 工厂菜单 Pic Size

项目名	项目说明	范围	默	认	调整方法
称			值		
H-TRAP	* 梯形校正	80-7F	BD		使梯形失真最小
H-UP	* 上边角校正	80-7F	E5		校正上面两个角落的失真
H-DOWN	* 下边角校正	80-7F	DC		校正下面两个角落的失真

更多彩电资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.net 查询吧!

H-EW	* 枕形校正	80-7F	EC	使枕形失真最小
ANGLE	*平行四边形校正	80-7F	05	校正平行四边形失真
H-BOW	* 弓形校正	80-7F	05	校正弓形失真
V-LINE	* 场线性	80-7F	0A	使场线性失真最小
V-S-CO	* 场 S 校正	80-7F	35	使场S校正失真最小

附表 2: 工厂菜单 Parabola

项目名	项目说明	范围	默认	调整方法
称			值	
POSIT	测试脉冲位置	8-7	0E	使屏幕上部测试信号线消隐
DRIVE	阴极驱动电压	4-3	03	免调
YCD-P	PAL 制亮色时延	0-F	04	免调
YCD-N	NTSC 制亮色时延	0-F	04	免调
16:9	* 16:9 模式场大	0-FF	40	
	小			
GUARD	场保护	4-3	06	免调,设默认值
BEAM	束流限制	80-7F	66	参考束流调整部分
PEA-D	峰值限制	10-F	09	免调,设默认值
PEA-T	顶部峰值限制	80-7F	01	免调,设默认值
PEA-B	底部峰值限制	80-7F	00	免调,设默认值
PEA-L	左边峰值限制	8-7	00	免调,设默认值
PEA-R	右边峰值限制	8-7	00	免调,设默认值

附表 3: 工厂菜单 RGB MENU

项目名	项目说明	范围	默 认	调整方法
称			值	
SUB-B	副亮度	0-4F	2A	参考副亮度调整部分
SUB-C	副对比度	0-4F	2A	参考副对比度调整部分
OSD-1	* OSD 锁相环分频	0-FF	A0	不同模式下值有不同
	比1			
OSD-2	* OSD 锁相环分频	0-FF	03	不同模式下值有不同

更多彩电资料请到《彩电维修资料网》http://www.tv160.net 查询吧!

	比 2			
OSD-S	* OSD 位置	0-FF	80	不同模式下值有不同
DATA	OPTION 数据	0-FF	07	免调,设默认值

附表 4: 工厂菜单 FACTORY 4

项目名	项目说明	范围	默认	调整方法
称			值	
VM-ON		0-1	01	免调
GAIN		0-F	07	免调
DELAY		0-F	0B	免调
WIGHT		0-7	00	免调
FILTE		0-1	01	免调
F-TAP		0-3	02	免调

附表 5: 工厂菜单 VM MENU

项目名	项目说明	范围	默	认	调整方法
称			值		
Option1		0-FF	FF		
Option2		0-FF	FF		
Option3		0-FF	FF		出厂时要加密码

附表 6: 工厂菜单 FACTORY 5

项目名称	项目说明	范围	默 认	调整方法
			值	
RGB-R	红枪增益	0-FF	20	参考白平衡调整部分
RGB-G	绿枪增益	0-FF	20	参考白平衡调整部分
RGB-B	蓝枪增益	0-FF	20	参考白平衡调整部分
OFFSET-R		0-FF	00	免调
OFFSET-G		0-FF	00	免调
OFFSET-B		0-FF	00	免调