## T2991G电视机调试说明

TViii 彩电维修资料网 http://www.tv160.net

## 一、 维修须知

- 1、 当接收机是在工作的时候,不允许断开任何引线。
- 2、 在维修之前必须断开所有电源。
- 3、在电源接通的情况下,不允许短路电路的任何部份。
- 4、为了保证安全特性,必须是相同特性的部件才能替换(元器件编号见部件清单)
- 5、在调试之前, 整机必须预热30分钟, 需对整机进行消磁。
- 6、 带电维修必须使用隔离变压器, 以避免电击的危险。

### 二、 调试仪器

- 1、图像中频道扫频信号发生器: LSW-480/480-U80(LEADER)。
- 2、 电视信号发生器: PM5518N(或集中信号源信号)
- 3、 直流电源: DH1718-1。
- 4、示波器: LBO-9C (LEADER)
- 5、三用表 (内阻: DC =20K $\Omega$ /V, AC=5K $\Omega$ /V)
- 6、消磁器: HC-21
- 7、 高频信号发生器"3216"(LEADER)

## 三、 图像中频的调试

## A 准备步骤

- 1、将扫频信号发生器的输出电缆接到R112与C107公共端上。
- 2、将扫频信号发生器的检测探头接收到TP301和地。
- 3、 直流电源+12V接收C416的正极。
- 4、AGC偏压接到TP101(偏压不能超过8V否则损坏IC)。
- 5、高频头VT脚和BM脚接10K电阻。
- 6、从C418"+"极连线接到C335"+"极。
  - B 调试步骤
- 1、VD104的负极接地。
- 2、调整AGC偏置电压,使输出波形为2Vp-p。
- 3、调整L301使曲线38MHz点幅度最大,
- 4、将扫频信号发生器的输出电缆接到高频头混频测试点。
  - C NTSC中频的调试
- 1、VD104的负极接5V电压。
- 2、调T104使33.5MHz最小。
- 3、调T103使32MHz最小

## 四、B+电源调整

- 1、打开电视机,让电视机接收电视信号对比度、亮度中间状态。
- 2、用直流电压表测TP403上的B+电压。
- 3、 调RP901使TP403上的B+电压为130V±0.5V。

# 29"福地管的B+电压为132V±0.5V。

#### 五、 枕形调整

- 1、接收PAL制飞利浦图像信号。
- 2、将RP01、RP02、RP03置中间位置。
- 3、 调整RP03使梯形最小。
- 4、 调整RP01使梯形消失。
- 5、调整RP02使行幅大于14.5格。
- 6、重复步骤4-6使图像枕形失真消失。
- 7、调整场幅电位器RP401使场幅达到合适状态。

## 六、 场中心调整

- 1、接收PAL制试的五圆图测试卡信号。
- 2、选择\$401开关三档中的一档,使图形场中心位置与显像图几何中心位置一致。

# 七、行中心调整

- 1、接收PAL制式的五圆图测试卡信号。
- 2、 调整RP101使图形行中心位置与显像管几何中心置一致。

### 八、高放AGC调整

- 1、接收UHF频道黑白信号。
- 2、调整输入信号为60dB±2dB。
- 3、调整AGC电位器RP102使画面雪花刚好消失。

### 九、白平衡调整

- 1、 电视机接收黑白信号,工作时间大于15分钟。
- 2、 帘栅电位器调到最小位置,蓝激励RP505、绿激励RP503电位器置中间位置,蓝截止电位器RP504、绿截止电位器RP502、红截止电位器RP501逆时针调到最小。
- 3、将电视机处于AV状态,不输入AV信号,关闭蓝屏。
- 4、拨动维修开关S301到维修状态S。
- 5、把直流电压接在CRT板上"R"阴极与地之间,调整副亮度电位器RP601或亮度控制,使电压表指示为180V±1V。
- 6、慢慢地旋转帘栅电位器,使屏幕刚好出现一条水平亮线。
- 7、如亮线呈红色,则分别调整绿截止电位器RP502,蓝截止电位器RP504,使亮线呈白色。同理,如亮线呈绿色或蓝,则分别调另两枪的电位器,使亮线呈白色。
- 8、 拨维修开关S301到正常位置N。
- 9、 调整激励电位器RP505、RP503得到高亮度状态白平衡。

#### 十、聚焦调整

- 1、接收PAL五圆图信号。
- 2、调整对比度到最大位置,亮度置中间位置。

3、调整聚焦电位器使显像管上图像最清晰。

十一、辅助亮度调整

- 1、接收五圆图信号。
- 2、调整亮度和对比度在中间状态。
- 3、调整辅助亮度电位器RP601使五圆图上灰度等级为7-8级。

# 十二、 色纯调整

在调试色纯之前,必须完成场同步、行同步、场幅B+电压和聚焦的调整

- 1、将电视机荧光屏面朝北或南放置。
- 2、 打开电视机电源, 预热30分钟。
- 3、用外消磁器对电视机进行充分的消磁。
- 4、接收方格信号。
- 5、松开偏转线圈的楔形夹子并朝自己方向移动偏转线圈。
- 6、将红、蓝截止电位器(RP501、RP504)顺时针旋到底,将绿截止电位器RP定于中间位置。
- 7、调整色纯磁铁(标记P)使绿带位于显像管中心位置上。
- **8**、将偏转线圈慢慢地移动到显像管的锥体部分,并将偏转线圈停在获得满屏均匀的绿光栅处(前后移动找到最佳点)。
- 9、上紧偏转线圈的固定螺丝。