


创维液晶电视 15AAB 维修说明



整机视图：



此机共三块板，如图所示，分别介绍：

- 1、左边的是背光板，为创维电路板，可以进行维修，插座 CN01 旁边的保险 F01 易坏，当出现背光不亮时注意检查此保险
- 2、中间的是主板，创维电路板，可以进行维修，中间带散热片的 IC 是 DPTV——3D6730，135 是图象缩放 IC，由于采用 BGA 封装，不可拆焊。12V 直流输入插座旁边的 5A 绿色保险易烧
- 3、右边的班是高频板，一般不易损坏，但使用时要注意高频头要与主板的软件之间的版本配套关系，否则可能导致不收台故障

除以上三块板以外，其他的板如屏驱动板均为屏自带，千万不可以拆卸维修。