
1/16 彩电维修资料网 http://www.tv160.net

8TG3/5 魔画电路故障检修和提示要点

L003 魔画处理主芯片 损坏故障: 水印干扰,图像不良 注:此 IC 易出现虚焊而导致 图像各种不良现象产生

M25128 魔画的软件存储器 损坏故障: 数据丢失,导致有声无图 黑屏无字符



注: 以上主板软件版本的说明

版本不同只是它的软件数据不同,因为配的屏不一样,但硬件电路是基本相同,在代用时,得注意以下3个方面:

- 1. 软件 FLASH 数据得改过来,数据得重新烧写
- 2. 屏供电一定得注意,电路板的屏供电一定得满足屏使用的供电 (如:三星的5V供电为多,LG的12V供电为多)
- 3. 各个插排接口必须可以通用或代用