


TV166 彩电维修资料网http://www.tv160.net

QM9/QM10/QM11(W1A) 性能不良造成RGB电压升 高或偏低,形成偏色或缺色.



TV160 彩电维修资料网http://www.tv160.net