


54CM CB



标有 记号或涂黑的部件都是在安全上的重要部件。因此,要更换这些部件时,只能换用指定的和具有相同安全性的部件代替。

该电视机的底板有些部份为“热”底板。当维修本底板时，请在电源线插头和电源插座之间使用隔离变压器。

不是专业维修人员不能随意打开机壳后盖。机器有故障要修理，需经专业维修人员检修。

注：这是基本电路图，该电路图巾的各送数值都是基本数值，由于基本电路的不断改进，基本数值会有所改变。