### 调试说明

简介:

PDP4018 线路线路采用 SAGE 的 INTERFACE 方案, PANEL 采用 LG 40" SINGLESCAN PANEL,

支持分辩率: 1280\*960

接收频道:全频道有线电视

图像制式: PAL, NTSC, SECAM

伴音制式: DK, I, BG

AV 视频接口(输入输出): 75 欧姆 1.0Vp-p S 端子接口: 亮度信号: 1.0Vp-p

色度信号: 0.7Vp-p

AV 音频接口: 输入 0.5 Vrms,47K 欧姆 分量接口: 支持 525i/625i 输入

输出 0.5Vrms,1K 欧姆

VGA 接口: 支持 VGA/SVGA/XGA 输入

支持 HDTV720P, SDTV525P 及逐行 DVD, RGB 输入

DVI 接口: 支持数字 VGA/XGA 及 HDTV 输入

工作电压: 175V—240V~ 50/60Hz 额定消耗功率: 300W

- 一、 电源电压调整:
- 1、 调试点: Va, Vs, -Vy 和 Vset-up (Va、Vs, -Vy, Vset-up 电压值的要求在显示屏右上角标示)
- 2、 仪器: 数字万用表、调棒、信号发生器、遥控器
- 3、 电压粗调(先把电源板的输出连接线断开,对各组电压进行粗调),步骤如下:
  - 1) 断开电源板的输出连接线,接通 220V~交流电,打开电源开关。
  - 2) 对 Va, Vs, -Vy,和 Vset-up 的电压进行调整:
    - \*Va 电压的调整:

用万用表测量 Va 脚电压,用调棒调 Va Adj 电位器,使电压值与标示的值相符,误差+1V。 \*Vs 电压的调整:

用万用表测量 Vs 脚电压,用调棒调 Vs Adj 电位器,使电压值与标示的值相符,误差+1V。

- \* W 电压的调整:
  - 用万用表测量-Vy 脚电压,用调棒调-Vy Adj 电位器,使电压值与标示的值相符,误差+1V。
- \* 用万用表测量 Vset-up 脚电压, 用调棒调 Vset-up Adj 电位器, 使电压值与标示的值相符, 误差+1V。
- 4、 电压细调:
  - 1)输入全白场信号。
  - 2)按 MENU 键选择图像菜单,按 ▼/▲键选择对比度、亮度,按 ▼/▶键将数值设为 100。
  - 3) 机器预热 15 分钟, 分别进行 Va, Vs, -Vy 和 Vset-up 电压的调整:
    - \*Va 电压的调整:

用万用表测量 Va 脚电压,用调棒调 Va Adj 电位器,使电压值与标示的值相符,误差±0.5V。

\*Vs 电压的调整:

用万用表测量 Vs 脚电压,用调棒调 Vs Adi 电位器,使电压值与标示的值相符,误差±0.5V。

\* -W 电压的调整:

用万用表测量-Vy 脚电压,用调棒调-Vy Adj 电位器,使电压值与标示的值相符,误差±0.5V。

\* Vset\_up 电压的调整:

用万用表测量 Vset-up 脚电压,用调棒调 Vset-up Adj 电位器,使电压值与标示的值相符,误差土 0.5%

## 二、白平衡调整

进入工厂菜单的方法: 按"音量 ◀"键将音量调到最小,按下"静音"键使静音图标出现,然后快速地连续按数字键"9735"即可出现第 1 页工厂菜单,再按数字键 1、2、3、4 可选择调试页。

- \* 按▼/▲键选择调试项目,按 ◀/▶键调整选项的数值或设置,按"上一节目"键退出。
- \* 在工厂调试时,可将第 1 页中的 FACT-KEY(工厂菜单键) 设为 1 ,以后可按"上一节目"键直接进入工厂菜单,但**在出厂前一定要把 FACT-KEY 设为 0** 。
  - (一) VGA 信源下的白平衡调整:
- 1、 仪器: 信号发生器 (Chroma 2225)、 自平衡仪 (CA-100)、 遥控器
- 2、 白平衡测试信号: 640\*480 16 级灰阶信号 (Pattern 47, Timing13) 按遥控器上的"图像"键选择"标准"图像模式。
- 3、 白平衡调整步骤:
  - 1) 进入工厂菜单, 画面显示工厂菜单, 按数字"2"键选择白平衡调试菜单。
  - 2) 调整 9300K 白平衡 (暖色温):
    - a、将 BCUT-9K3 设为 200, BGAIN-93 设为 15。
    - b、将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准暗场中心 (选择亮度约5±1nit 的一阶)。

按▼/▲键选择 9300K 的 CUT OFF 调试项目,按 **《**/**▶**键调整选项的数值。固定 BCUT-9K3 的值, 反复调 GCUT-9K3 和 RCUT-9K3 的值, 使白平衡仪的读数为 **x=**0.284±0.005, **y=**0.299±0.005。

c、将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准亮场中心(选择亮度约100±5nit的一阶)。

按▼/▲键选择 9300K 的 GAIN 调试项目,按 **◄**/▶键调整选项的数值。固定 BGAIN-93 的值,反复调 GGAIN-93 和 RGAIN-93 的值,使白平衡仪的读数为 **x=0.284**±0.005,**y=0.299**±0.005。

- d、重复b、c步骤,使得亮、暗场的白平衡读数均为 x=0.284±0.005, y=0.299±0.005。
- 3) 调整 11000K 白平衡 (冷色温):
  - a、将 BCUT-11K 设为 200, BGAIN-11 设为 15。
  - b、将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准暗场中心(选择亮度约5±1nit的一阶)。

按 ▼/▲键选择 11000K 的 CUT OFF 调试项目,按 ◀/▶键调整选项的数值。固定 BCUT-11K 的值,反复调 GCUT-11K 和 RCUT-11K 的值,使白平衡仪的读数为 x=0.265±0.005, y=0.280±0.005。

- c、将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准亮场中心 (选择亮度约 100 ± 5nit 的一阶)。
- 按▼/▲键选择 11000K 的 GAIN 调试项目,按 **◄**/▶键调整选项的数值。固定 BGAIN-11 的值,反复调 GGAIN-11 和 RGAIN-11 的值,使白平衡仪的读数为 **x=0.265**±0.005, **y=0.280**±0.005。
  - d、重复b、c步骤,使得亮、暗场的白平衡读数均为 x=0.265±0.005, y=0.280±0.005。
  - 4) 按"上一节目"键退出。
- (二) Video 信源下的白平衡调整:
- 1、仪器:图像信号发生器、白平衡仪(CA-100)、遥控器、多功能盒。
- 2、白平衡测试信号:黑白场信号

用多功能盒专用线将多功能盒和显示器连接,将白平衡测试信号输入到多功能盒的 AV1 接口。按遥控器上的"图像"键选择"标准"图像模式。调信号发生器使暗场亮度为 5~6nit,亮场亮度为 90~100nit。3、 白平衡调整步骤:

- 1) 进入工厂菜单, 画面显示工厂菜单, 按数字"2"键选择白平衡调试菜单。
- 2) 调整 9300K 白平衡 (暖色温):
  - a、将 BCUT-9K3 设为 245, BGAIN-93 设为 95。
  - b、将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准暗场中心。

按▼/▲键选择 9300K 的 CUT OFF 调试项目,按 **◄**/▶键调整选项的数值。固定 BCUT-9K3 的值, 反复调 GCUT-9K3 和 RCUT-9K3 的值, 使白平衡仪的读数为 x=0.284±0.005, y=0.299±0.005。

- c、将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准亮场中心。
- 按▼/▲键选择 9300K 的 GAIN 调试项目,按 **◄**/▶键调整选项的数值。固定 BGAIN-93 的值,反复调 GGAIN-93 和 RGAIN-93 的值,使白平衡仪的读数为 **x**=0.284±0.005, **y**=0.299±0.005。
  - d、重复b、c步骤,使得亮、暗场的白平衡读数均为 x=0.284±0.005, y=0.299±0.005。
  - 3) 调整 11000K 白平衡 (冷色温):
    - a、将 BCUT-11K 设为 245, BGAIN-11 设为 95。
    - b、将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准暗场中心。
- 按 ▼/▲ 键选择 11000K 的 CUT OFF 调试项目,按 ◀/▶ 键调整选项的数值。固定 BCUT-11K 的值,反复调 GCUT-11K 和 RCUT-11K 的值,使白平衡仪的读数为 x=0.265±0.005, y=0.280±0.005。
  - c、将白平衡仪探头紧贴屏幕,对准亮场中心。
- 按▼/▲键选择 11000K 的 GAIN 调试项目,按 **◄**/▶ 键调整选项的数值。固定 BGAIN-11 的值,反复调 GGAIN-11 和 RGAIN-11 的值,使白平衡仪的读数为 **x=**0.265±0.005,**y=**0.280±0.005。
  - d、重复b、c步骤,使得亮、暗场的白平衡读数均为 x=0.265±0.005, y=0.280±0.005。
  - 3) 按"上一节目"键退出。
  - (三) 各不同信源下行、场位置的调整:
- 一般情况下,多功能盒及显示屏上各信源的行、场位置是不需要调整的。如果某一信源出现行位 置或场位置偏移的情况,此时就需要进入工厂菜单第四页进行、场位置的调整,具体说明见调试说明第 六页。

## 三、工厂菜单中的参数设置:

进入工厂菜单, 按数字键 1、2、3、4 选择调试页。

按以下数据检查工厂菜单中的参数,如果与以下数据不符,按以下数据设置。

第1页	
STAND-BY(待机开关)	1
LOGO (LOGO 开关)	1
FACT-KEY(工厂菜单开关)	0
BKEY-LK(显示器面板按键锁定)	0
TV-MUTE	0

USEDH (累积使用时间): 000470 VR (软件版本号): D01V01-GE

注: STAND-BY 设为 1,表示开机后待机;设为 0,表示开机后直接工作。

LOGO 设为 1,表示 LOGO 开;设为 0,表示 LOGO 关。

FACT-KEY 可在工厂调试时设为 1,按"上一节目"键可直接进入工厂菜单。在出厂前一定要把 FACT-KEY 设为  $\mathbf{0}$ 。

BKEY-LK 设为 1,表示锁定面板按键;设为 0,表示不锁定面板按键。

TV-MUTE 设为 1,表示 TV 转台时瞬间屏幕黑屏;设为 0,表示 TV 转台时瞬间屏幕不黑屏。

* 第 2 页 (VGA 参考值)	
RCUT-9K3(9300K 红色截止电平)	128
GCUT-9K3(9300K 绿色截止电平)	159
BCUT-9K3(9300K 蓝色截止电平)	200
RGAIN-93(9300K 红色驱动电平)	15
GGAIN-93(9300K 绿色驱动电平)	16
BGAIN-93(9300K 蓝色驱动电平)	15
RCUT-11K(11000K 红色截止电平)	127
GCUT-11K(11000K 绿色截止电平)	140
BCUT-11K(11000K 蓝色截止电平)	200
RGAIN-11(11000K 红色驱动电平)	13
GGAIN-11(11000K 绿色驱动电平)	15
BGAIN-11(11000K 蓝色驱动电平)	15

* 第2页(AV	参考值)
RCUT-9K3	241
GCUT-9K3	233
BCUT-9K3	245
RGAIN-93	93
GGAIN-93	96
BGAIN-93	95
RCUT-11K	243
GCUT-11K	235
BCUT-11K	245
RGAIN-11	82
GGAIN-11	89
BGAIN-11	95
1	

注: 第2页为白平衡调试页,根据实际白平衡调整的值设置,给出的数据仅作为参考。

第3页	
BLK-STRC(黑电平扩展)	30
NOLINER(非线性)	0
VGAMMA(伽玛校正)	32
LINE(线宽)	10
STEEP(锐度)	63
CORING (核化降噪)	10
COLDELAY(彩色延时)	7
YDELAY(亮度延时)	15
FFI	0
FFA	1
FOB	1

# 第 4 页HB00-PAL(PAL制时多功能信源行位置调整)10VB00-PAL(PAL制时多功能信源场位置调整)1HB00-NTS(NTSC制时多功能信源行位置调整)12VB00-NTS(NTSC制时多功能信源场位置调整)0HPNL-PAL(PAL制时显示屏信源行位置调整)4VPNL-PAL(PAL制时显示屏信源场位置调整)1HPNL-NTS(NTSC制时显示屏信源行位置调整)6VPNL-NTS(NTSC制时显示屏信源场位置调整)12

# 五、用户菜单的出厂设定:

图像状态	明亮
图像色温	暖
美化画面	开
音效模式	立体声
音量	30
智能音量控制	开
运动补偿	开