


TCL-9520/9421 (部分) / 9621 (部分) / 2118Z/2119/2188 线路图



彩色电视接收机电路图

关于安全的注意事项
标有△记号或洋文的部件都是在安全上的重要部件，因此，要更换这些部件时，只能换用指定的和具有相同安全性的部件代替。
该电视机的底板有些部份为“热”底板，当维修本底板时，请在电源插头和电源插座之间使用隔离变压器。
不是专业维修人员不能随意打开机壳后盖，机器有故障要修理，需经专业维修人员检修。
注：由于电路的改良等原因令某些零件数值的变更，恕不另行通知。

TV160 彩电维修资料网
<http://www.tv160.net>